


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta I, cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	8/5/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta I, cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	8/5/2024



Vista de división finalizado




Vista de división de aula remozada



Vista de puerta de baño finalizado




Vista de puertas de bodega y dirección sustituida




Vista de ventanas sustituidas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

