

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Quiacquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1337-42	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: estado actual de plancha o pollo



Foto 2: Estado actual de lámina del techo, area del patio.



Foto 3: Techo actual, sin cielo falso.



Foto 4: Estado actual de pintura en muros interiores.



Foto 5: Estado actual de pintura en muros exteriores.




Foto 6: Estado de iluminación actual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la EODP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público