



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Héctor Nulila Arreaga" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vásquez, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1346-43	FECHA:	29 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de piso en cocina. Sustitución de puerta metálica de cocina. Suministro e instalación de lavadero en cocina. Sustitución de linead de drenaje, agua potable y reposaderas.



Foto 2: Suministro e instalación de mesón de trabajo con azulejo. Suministro e intalación de base de concreto para estufas. Suministro e instalación de estufa de leña. Mantenimiento de estructura de ventanas.



Foto 3: Sustitución de piso en bodega. Mantenimiento de estructura metálica de ventan.



Foto 4: Sustitución de puerta metálica en bodega de cocina. Suministro e intalación de mesón de concreto sin azulejo en bodega de cocina. Sustitución de cielo falso. Sustitución de luminaria en bodega de cocina




Foto 5: Sustitución de muro prefabricado de tabla yeso en dirección. Susustitución de cielo falso de tabla yeso. Sustitución de luminaria. Sustitución de piso en dirección




Foto 6: Suministro e intalación de cielo falso de tablayeso. Suministro e instalación de luminaria tipo ojo de buey. En la bodega de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia y Control












[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Héctor Nulía Arreaga"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vásquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1346-43	FECHA:	29 de agosto de 2024
		Foto 8: Suministro e intalación de cielo falso de tablayeso. Suministro e instalación de luminaria tipo ojo de buey. En dirección.	
		Foto 10: Sustitución de muro de block para cierre de espacio entre muro existente y techo de lámina en el pasillo de la planta baja edificio antiguo	
		Foto 12:	
		Foto 11:	
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales (etiquetar el número de hojas).</p>			
 Firma y sello del Presidente de la OPE 		 Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos 