








REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Héctor Nuila Arreaga" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vásquez, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1346-43	FECHA:	11 de noviembre de 2024
 <p>Foto 1: Sustitución de piso en cocina. Sustitución de puerta metálica de cocina. Suministro e instalación de lavadero en cocina. Sustitución de linead de drenaje, agua potable y reposaderas.</p>	 <p>Foto 2: Suministro e instalación de mesón de trabajo con azulejo. Suministro e intalación de base de concreto para estufas. Suministro e instalación de estufa de leña. Mantenimiento de estructura de ventanas.</p>		
 <p>Foto 3: Sustitución de piso en bodega. Mantenimiento de estructura metálica de ventas.</p>	 <p>Foto 4: Sustitución de puerta metálica en bodega de cocina. Suministro e intalación de mesón de concreto sin azulejo en bodega de cocina. Sustitución de cielo falso. Sustitución de luminaria en bodega de cocina</p>		
 <p>Foto 5: Sustitución de muro prefabricado de tabla yeso en dirección. Susustitución de cielo falso de tabla yeso. Sustitución de luminaria. Sustitución de piso en dirección</p>	 <p>Foto 6: Suministro e intalación de cielo falso de tablayeso. Suministro e instalación de luminaria tipo ojo de buey. En la bodega de la cocina.</p>		
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.			
 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.T. de Totonicapán</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Totonicapán</p>	



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Héctor Nulía Arreaga"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vásquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1346-43	FECHA:	11 de noviembre de 2024



Foto 7: Mantenimiento de puerta de metal en dirección.




Foto 8: Suministro e intalación de cielo falso de tablayeso. Suministro e instalación de luminaria tipo ojo de buey. En dirección.



Foto 9: Sustitución de ventana de metal por ventana PVC con vidrio transparente en el pasillo de la cocina . Sustición de balcón en el pasillo de la cocina.






Foto 10: Sustitución de muro de block para cierre de espacio entre muro existente y techo de lámina en el pasillo de la planta baja edificio antiguo

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo