

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | TOTONICAPÁN | MUNICIPIO: | TOTONICAPÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BARRANECHÉ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-1725-43 | FECHA: | 12/06/2024 |



Foto 1: Piso actual torta de cemento alizado en mal estado modulo 1



Foto2: piso actual torta de cemento alizado en mal estado modulo 2



Foto 3: Ventana fijas y en mal estado, modulo 1



Foto: 4 Ventana fijas y en mal estado, módulo 1




Foto 5: Estado de puerta actual






Foto 6: Estado actual corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo

