

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1762-43	FECHA:	15/11/2024



**Foto 1:** Realizando en trabajo de cambio del tendido electrico en una de las aulas de la EORM.



**Foto 2:** Proceso de colocado del cielo falso en una de las aulas.




**Foto 3:** Proceso de la colocación de las barandas.



**Foto 4:** Proceso del cambio de los tornillos exclusivamente sobre las dos aulas del segundo nivel.



**Foto 5:** Proceso de pintado de la escuela en su exterior.



**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---