

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1762-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: Proceso terminado del cambio de energía eléctrica en todos los ambientes del establecimiento.



Foto 2: Colocación completa de cielo falso en dos aulas del segundo nivel.



Foto 3: Barandas colocadas en su totalidad.



Foto 4: Proceso finalizado de cambios de tornillos en dos aulas del segundo nivel.



Foto 5: Proceso de pintado en sutotalidad de la escuela tanto exterior como interior.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------------------------------	-------------------------------------------------