

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzaraajmac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1917-43	FECHA:	



Foto 1: inicio de entechado patio de edificio



Foto 2: Inicio de pintada de barranda segundo nivel



Foto 3: inicio de pintada de barranda gradas



Foto 4: Inicio de pintada de puertas primer nivel



Foto 5: Inicio de pintada de pared exterior de edificio.



Foto 6: Inicio de pintada de pared corredor segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPT



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]



SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzaraajmac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1917-43	FECHA:	4 de noviembre de 2024



Foto 7: Inicio de cambio de cableado energía eléctrica aula 1er. Nivel



Foto 8: Inicio de cambio de cableado de energía eléctrica aula 2do. Nivel



Foto 9: inicio de pintada de fecha principal edificio escoar




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

