















SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Justo Rufino Barrios		MUNICIPIO:	Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1917-43		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzaraajmac
			FECHA:	21 de noviembre de 2024
 <p>Foto 1: Entechado parte del patio y cocina</p>		 <p>Foto 2: Pintada de barrandas</p>		
 <p>Foto 3: Barranda de gradas pintada</p>		 <p>Foto 5: Puertas pintada</p>		
 <p>Foto 5: Pared exterior pintado</p>		 <p>Foto 8: Corredor segundo nivel-pintado</p>		
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.</p>				
				

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzaráajmác	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1917-43	FECHA:	4 de noviembre de 2024	
 Foto 7 Remozamiento de energía eléctrica aula primer nivel finalizado		 Foto 8: Remozamiento de energía eléctrica aula segundo nivel finalizado		
 Foto 9: Fachada de edificio escolar pintado		 Foto 4:		
 Foto 5:		 Foto 6:		
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.				
 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo			
