

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1949-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PORTON DE MALLA A PORTON METALICO



Foto 2: SUSTITUCION DE POZO CIEGO POR SISTEMA BIODIGESTORIO



Foto 3: SUSTITUCION DE LETRINAS E INSTALACION DE BAÑOS LAVABLES



Foto 4: SUSTITUCION DE ORINALES E INSTALION DE MIGITORIO



Foto 5: SUSTITUCION DE MALLA ACTUAL POR MALLA GALVANIZADA CON MARCOS METALICOS




Foto 6: SUSTITUCION DE TUBO DE AGUA PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Cuantificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1949-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVAS A PUERTAS



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO EORM JORNADA VESPERTINA NIVEL 43 ALDEA PAXTOCÁ, TONONICAPÁN, GUATEMALA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA ESCOLAR PÚBLICA RURAL MUYA JORNADA VESPERTINA DIRECCION ALDEA PAXTOCÁ, TONONICAPÁN, GUATEMALA
---	--	---	---