

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1949-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MAYA A PORTON METALICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE POZO CIEGO POR SISTEMA BIODIGESTORIO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LETRINAS E INSTALACIÓN DE BAÑOS LAVABLES




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ORINALES E INSTALACIÓN DE MINGITORIOS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA ACTUAL POR MALLA GALVANIZADA CON MARCOS METALICOS.




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TUBO DE AGUA PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ampliar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1949-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES








Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVAS A PUERTAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

