



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Bachillerato en Computación	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 avenida 2-250 final de la zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2234-46	FECHA:	8/07/2024




Foto 1: Colocación de la estructura para el entechado.




Foto 2: Colocación de pines y compactación de suelo antes de la pavimentación.




Foto 3: Remoción de los sanitarios y lavamanos antiguos.




Foto 4: Escavación del suelo para la impermeabilización del muro.





Foto 5: Remoción de sabieta antigua y limpieza de la unión de las paredes.




Foto 6: Escavación del suelo para la colocación del biodeigestor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

