


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta I, cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0223-43	FECHA:	2/04/2024




Vista de techo a remozar



Vista de techo a cambiar por filtracion de agua



Vista de galera a sustituir



Galera a remozar



Vista de chimeneas en deterioro de la cocina a remozar



Vista de chimeneas en deterioro de la cocina a remozar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

