

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rancho de Teja, Paraje Xemam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2487-43	FECHA:	30/05/2024



Vista interna de muro perimetral



Vista externa de muro perimetral



Area a fortalecer de muro perimetral



Area a fortalecer de muro perimetral




Area a fortalecer de muro perimetral

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dieta a 17.6 por*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

