




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0005-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024
 <p>Foto 1: ESCENARIO EN ESTABLECIMIENTO</p>		 <p>Foto 2: ESTRUCTURA ESCENARIO EN ESTABLECIMIENTO</p>	
 <p>Foto 3: REMOZAMIENTO DE MUROS</p>		 <p>Foto 4: ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA EN ESCENARIO</p>	
 <p>Foto 5: INSTALACIONES ELECTRICAS</p>		 <p>Foto 6: GRADAS E INSTALACION DE PISO CERAMICO</p>	

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Ejecutor del Programa
ING. FERNANDO JOSÉ CRUZ ALVARADO
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5.805



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0005-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 7: . PISO DE CONCRETO



Foto 8: REMOZAMIENTO DE REJILLAS



Foto 9: REMOZAMIENTO DE BANQUETA




Foto 10: REPELLO EN MUROS EXTERIORES




Foto 11: EVALUADOR EN ESTABLECIMIENTO



Foto 12: EVALUADOR EN ESTABLECIMIENTO

Firma y sello del



Oscar Fernando José Cruz Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado No. 5,805