

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Pasac, Aldea Patachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0014-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Cambio de instalación eléctrica, lámparas led, toma corrientes, filipon.



Foto 2: Colocación de persianas para despachador de alimentos.



Foto 3: colocación de canales y estructuras pescentes, bajadas de agua.




Foto 4: Sustitución de estufa rural completa.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del representante de la OPEA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR  X

DEPARTAMENTO: Totonicapán	MUNICIPIO: San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserío Pasac, Aldea Patachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-02-0014-43	FECHA: 28/11/2024
 <p>Foto 1: Vista de parte frontal aumento de altura de cocina.</p>	 <p>Foto 2: Vista de la parte interior de la cocina, finalizado del repello.</p>
 <p>Foto 3: Colocación de estructura de metal.</p>	 <p>Foto 4: Colocación de azulejos en pileta.</p>
 <p>Foto 5: Colocación de azulejos en mesa de Cemento y enchufes de conexión eléctrica.</p>	 <p>Foto 6: Cocina: Techo de cocina, vista de parte superior del cambiode laminas.</p>
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p> <p> Firma y sello del Proyecto PASAC EORM NIVELES-43</p>	<p> Firma y Sello Director Centro Educativo Patachaj</p>