



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIRIKAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0018-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada Módulo Aula y Cocina



Foto 2: Sustitucion de lámina Modulo Aula




Foto 3: Sustitución de lámina y canales.




Foto 4: Sustitución de lámina de Módulo Sanitarios



Foto 5: Sustitución deplancha rural completa



Foto 6: Sustitución deplancha rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

