

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitaracena, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 02 - 0019 - 43	FECHA:	06/06/2024



Sustitución de piso de torta de cemento, por piso de torta de cemento do.



Mantenimiento a estufa Rural, que incluye azulejado y chimenea.



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26 en juegos infantiles



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26, bodega



Reparación de banqueta de concreto



Pintura en muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitaracena, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 02 - 0019 - 43	FECHA:	06/06/2024



Reparación de chapas.



Mantenimiento a estructuras, puertas, chapas y nivelación de puertas.



Nivelación de Porton.



Nivelación de Puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

