

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje La Ciénaga, Aldea Patachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0026-43	FECHA:	17 de Octubre de 2024




Foto 1: Instalando las nuevas laminas a cargo de los trabajadores asignados.



Foto 2: Tomando medidas para la colocacion de las laminas de la cocina de la Escuelita.



Foto 3: Desinstalando la fosa septica dañada.



Foto 4: Instalando y desinstalando las laminas antiguas por las nuevas.



Foto 5: Instalación de fosa septica nueva.




Foto 6: Instalando laminas en las ultimas aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Central