



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajcab 2, Aldea Patatachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0031-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Sustitución e instalación de piso cerámico en baños mas cambio de tazas y aplicación de pinturas en las puertas de los baños.




Foto 2: Sustitución e instalación de lámina en tres aulas.




Foto 3: Sustitución e instalación de lámina en una cocina.



Foto 4: Suministro e instalación de balcones en tres aulas.




Foto 5: Suministro e instalación de balcones en una cocina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

