







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO: Totonicapán	MUNICIPIO: San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 5TA. Av. 13-62 Zona 7, Barrio La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-02-0114-43	FECHA: 11/11/2024
 <p>Mano de obra especializada (Albañilería, Electricidad y Plomería)</p>	 <p>REPARACIÓN DE COCINA. Mantenimiento de estufa rural; Sustitución de plancha de metal de tres hornillas; instalación de azulejo en estufa rural.</p>
 <p>PISO Sustitución de piso de torta de concreto.</p>	 <p>CUBIERTA DE LAMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. ESTRUCTURA DE TECHO, Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.</p>
 <p>CUBIERTA DE LAMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.</p>	 <p>Canales y Bajadas de agua pluvial.</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. Av. 13-62 Zona 7, Barrio La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0114-43	FECHA:	12/09/2024
			
<p>Mano de obra especializada (Albañilería, Electricidad y Plomería)</p>		<p>Mano de obra especializada (Plomería) . Reparación de tubería de drenaje de cocina</p>	
			
<p>CUBIERTA DE LAMINA Sustitución de elementos de fijación (Apliación de zica en tornillos en laminas existentes)</p>			

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. Av. 13-62 Zona 7, Barrio La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0114-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 7: 19 Mano de obra especializada (Albañilería, Electricidad y Plomería)




Foto 8: 19 Mano de obra especializada (Plomería) . Reparación de tubería de drenaje de cocina




Foto 9: 1. CUBIERTA DE LAMINA 1.3. Sustitución de elementos de fijación (Apliacion de zica en tornillos en laminas existentes)

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

