



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0119-43	FECHA:	6/06/2024



Piso de cocina en mal estado




Plancha rural en mal estado



Balcones en mal estado



Cubierta de lámina en mal estado.



Muros en mal estado.



Puerta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

