



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0122-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de canal de metal




Foto 2: Reparación de muro perimetral del block y colocación de puerta principal.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block y columnas.




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.





Foto 6: Impermeabilización de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Cantón Educativo Público

