

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xedcanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0123-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto1: Trabajo de mantenimiento de estructura de techo e instalación de tapa goteras.



Foto 2: Mantenimiento de puerta e instalación de chapa eléctrica



Foto 3: Sustitución de ventana de madera



Foto 4: Instalación de bajadas de agua




Foto 5: Reparación de mingitorio



Foto 6: Mantenimiento de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0123-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 7: Instalación de estructura galvanizado y malla



Foto 2: Sellado de grietas e instalación para bajada de agua


Foto 3:


Foto 4:

Foto 5:


Foto 6:


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público