

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0123-43	FECHA:	10 de diciembre de 2024




Foto 1: Instalación de tapagoteras, mantenimiento de estructura de techo finalizado




Foto 2: Mantenimiento de puerta e instalación de chapa finalizado




Foto 3: sustitución de ventana de madre por metal y vidrio finalizado




Foto 4: Sustitución de canal de metal e instalación de bajadas de agua finalizado.



Foto 5: Sustitución de mingitorio finalizado





Foto 6: Mantenimiento de barandas de metal finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecanchavox San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0123-43	FECHA:	10 de diciembre de 2024




Foto 7: Finalización de sellado de grietas e instalación de tubo para bajada de agua




Foto 8: Finalización de instalación de estructura galvanizada y malla

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

