



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Luciano Tahay	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0124-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustitución de tubos de agua pluvial.



Foto 2: Sustitución de chimenea de cocina



Foto 3: Implementación de balcones



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Cambio de piso



Foto 6: Sustitución de canaletas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.

Rafael Cordero

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Luciano Tahay	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0124-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de chapas.



Foto 8: Sustrucción de glifo



Foto 9: Mantenimiento a estructura de puertas.




Foto 10: Cambio del cableado eléctrico






Foto 11: Sustrucción de lámparas



Foto 12: Cambio del cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al anexo número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. No. 1 Cantón José Luciano Tahay, Totonicapán	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

