



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÁZARO CHIGÜIL ELÍAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XETACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0125-43	FECHA:	07/06/2024



Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dos aulas




Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dirección, laboratorio de computación y bodega




Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para galera de cocina



Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para servicios sanitarios



Sustitución de inodoros



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité Educativo
Comité Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD RURAL MORTA
LÁZARO CHIGÜIL ELÍAS
SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
CANTÓN XETACABAJ


Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
DIRECCION
MUNICIPALIDAD RURAL MORTA
LÁZARO CHIGÜIL ELÍAS
SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
CANTÓN XETACABAJ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÁZARO CHIGÜIL ELÍAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XETACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0125-43	FECHA:	07/06/2024



Mantenimiento a estructura, aplicación de pintura a puertas de servicios sanitarios



Sustitución de chapas




Sustitución de portón de Metal



Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Centro Educativo</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---