

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Cristobal Totonicapan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Angela Lorena Garcia Sazo de De Leon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Claras Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1735-42	FECHA:	6/06/2024



Banqueta en mal estado Exterior




Banqueta en mal estado, Interior



Pintura en mal estado.



Minjitorio en mal estado.



Pared en mal estado.



Cerco de muro perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPEI



Escuela: Escuela Urbana de Barrios
Angela Lorena G. de León
DIRECCION
San Cristobal, Totonicapan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Cristobal Totonicapan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Angela Lorena Garcia Sazo de De Leon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Claras Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1735-42	FECHA:	6/06/2024



tapadera de servios sanitario en mal estado.



Chapa en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

