



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chuisiguan, Paraje Chuitacabaj Patzutzutz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0017-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Colocación de Cielo Falso en 2 aulas y Dirección



Foto 2: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 3: Reparación de banquetas de concreto



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 17000lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chuisiguan, Paraje Chuitacabaj Patzutzutz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0017-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPEPATUTZUTZ



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

