

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuichaj Aldea Pachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0018-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Instalación de piso area de cocina



Foto 2: vista frontal de cambio de estructura



Foto 3: Vista Frontal de la sustitución de puerta



Foto 4: Vista de cambio de lámina



Foto 5: Vista frontal del cambio de red de Energía Eléctrica



Foto 6: Vista de Plancha de cocina a Sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Porfirio Galindo Celidón R.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro