



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Tzanjuyub, Aldea Paxixil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0019-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




**Foto 1:** Remodelación de cocina , colocación de torna de cemento, incluye materiales y mano de obra



**Foto 2:** Complemento de pared con material prefabricado, incluye material y mano de obra



**Foto 3:** Cambio de lavamanos, incluye accesorios



**Foto 4:** Cambio de puertas de aulas y baños con las mediadas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho



**Foto 5:** limpieza fosa séptica, drenado y tratamiento completo



**Foto 6:** Cambio de tazas de baño, por inodoros pequeños adecuado a los estudiantes den nivel de párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

