


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Tzanjuyub, Aldea Paxixil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0019-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024
 <p><b>Foto 1: Remodelación de cocina , colocación de torna de cemento, incluye materiales y mano de obra</b></p>	 <p><b>Foto 2: Complemento de pared con material prefabricado, incluye material y mano de obra</b></p>		
		 <p><b>Foto 3: Cambio de lavamanos, incluye accesorios</b></p>	 <p><b>Foto 4: Cambio de puertas de aulas y baños con las mediadas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho</b></p>
 <p><b>Foto 5: limpieza fosa séptica, drenado y tratamiento completo</b></p>	 <p><b>Foto 6: Cambio de tazas de baño, por inodoros pequeños adecuado a los estudiantes den nivel de párvulos.</b></p>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

