




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0020-43	FECHA:	25/11/2024



Sustitución de puertas en servicios sanitarios.




Pintura en muros internos y externos



Lineales de baranda



Instalación del sistema eléctrico




Sustitución de depósito de agua.



Portón entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0020-43	FECHA:	25/11/2024

 	<p>Fabricacion e instalacion de balcones de hierro de 3 ventana</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos al Documento por número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.E.P.  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  