



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	0
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0022-43	FECHA:	25/10/2024



Paredes de aulas remozadas




Techo exterior remozado



Baños sanitarios ya remozados




Sistema electrico ya remozado



Deposito de agua de 2500L ya instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y realizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente Municipal Francisco Escobar López



Firma y Sello Director Centro Educativo Parase Chujua
