

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xecorral Aldea Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0024-43	FECHA:	12/09/2024




Vista frontal de incremento de altura de cocina




Vista Frontal de las ventanas a sustituir por metal



Vista desde la cocina donde se realizara pila de concreto



Vista Frontal de cambio de instalación de energía eléctrica global



Area donde sera intervenido la sustitución de red de agua y deposito



Vista frontal de donde se utilizara el piso azulero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE




[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xecorral Aldea Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0024-43	FECHA:	12/09/2024



Vista frontal del escenario a intervenir



Vista del escenario que presenta la necesidad de contra viento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Central de Ejecutivo Público