



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xecorral Aldea Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0024-43	FECHA:	22 de Noviembre 2024



Foto1: Estructura de Techo, portante de lámina para cocina costaneras de 2X4 Pulgada



Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26 pulgadas



Foto 3: Incremento de altura de pared de cocina con 2 hileras de block



Foto 4: Construcción de mesa de concreto para área de trabajo en la cocina



Foto 5: Construcción de lavapiatos de 2 alas forrado de azulejos



Foto 6: Suministro e instalación de piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
G O B I E R N O C O S T A R I C E Ñ O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xecorral Aldea Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0024-43	FECHA:	22 de noviembre 2024



Foto 7: Repello y cernido de paredes de la cocina



Foto 8: Reemplazo de depósito de agua de 2000 litros




Foto 9: Instalación de red de agua potable






Foto 10: Sustitución de Glifos

Foto 11: Pintada de marco de vidriera, Sustitución de Vidrios y Colocacion de Balcones en 3 ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales; y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

