

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 7-86 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0030-45	FECHA:	12/09/2024




LOS VIDRIOS ESTAN QUEDRADOS Y ES UN RIESGO HACIA LOS ESTUDIANTES.



EL EDIFICIO SE ENCUENTRA ESTETICAMENTE MAL POR LA CUAL SE SOLIDIDAD PINTAR EN EXTERIOR COMO INTERIOR.



ES INDISPENSABLE CAMBIAR EL INODORO PORQUE ESTA QUEBRADO Y SE NECESITA URGENTEMENTE SU REPOSICION



LOS LAVAMANOS ESTAS EN MUY MALAS CONDICIONES E INSERVIBLES POR LO CUAL SE SOLICITA CAMBIARLOS Y ASI MANTENES LA HIGIENE PERTINENTE



ES NECESARIO COLOCAR BALCONES POR SEGURIDAD A LOS ENSERES DE LA INSTITUCION



NO CUENTA CON PUERTA EL INGRESO DE BAÑO DE VARONES, TAMPOCO PUERTA DE UNO DE LOS INODOROS, ES NECESARIO LA FABRICACION E INSTACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para detallar el número de hojas.

Firma y sello del responsable




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





TOTONICAPÁN




REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 7-86 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0030-45	FECHA:	12/09/2024



SE NECESITA CAMBIAR EL PORTOR DE ENTRADA ESTA MUY DETERIORADO Y LOS SOPORTE NO SIRVEN, ES NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL INMUEBLE.



LA CHAPA DE LA PUERTA DE LA SALIDA A LA TERRAZA YA NO FUNCIONA Y POR LA SEGURIDAD SE CAMBIARA Y SE PINTARA LA PUERTA.




LA TERRAZA YA TIENE FILTRACIÓN A LA LLUVIA, POR LO TANTO SE NECESITA COLOCARLE IMPERMEABILIZANTE



LA COCINA NECESITA UNA ESTUFA RURAL CON PLANCHA Y CHIMENEA, AGREGANDO A MESAS DE CONCRETO AL LOS LADOS, YA QUE NO ES SUFICIENTE PARA LOS UTENCILIOS.



el piso de la cocina esta muy deteriorada y es necesario cambiarlo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de



Firma y sello de

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

