





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 7-86 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0030-45	FECHA:	25/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 7-86 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0030-45	FECHA:	25/11/2024



EL PORTON FUE CAMBIADO, CON SU CHAPA Y UNA PUERTA PEQUEÑA



LA PUERTA DE LA SALIDA A LA TERRAZA FUE PINTADA Y LA CHAPA ES NUEVA




A LA TERRAZA FUE COLOCADA EL IMPERMEABILIZANTE, ESTO AYUDA A QUE YA NO SE FILTRE LA LLUVIA.



LA COCINA YA CUENTA CON LA ESTUFA RURAL, CON PLANCHA Y CHIMINEA Y MESA DE CONCRETO




EL PISO FUE CAMBIADO EN SU TOTALIDAD



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

