



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocaj, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Reparación de pared de aulas (alisado en muro)



Foto 2: Mejoramiento de iluminación de cocina



Foto 3: instalación de piso cerámico de 33 metros cuadrados



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina



Foto 6: Mejoramiento de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocaj, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores (aulas)




Foto 2: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: Sustitución de 2 chapas de puertas para aulas.




Foto 4: Sustitución de plafoneras.



Foto 5: Reparación de lámparas.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocaj, aldea Tacajaivé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Mantenimiento de reposaderas.



Foto 2: Mantenimiento de cajas de registro.



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal, aguas pluviales.



Foto 4: Sustitución de llaves de chorro.




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto.






Foto 6: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo: 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocaj, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Ampliación de ventanas para mejoramiento de iluminación (cocina)



Foto 2: Implementación de piso cerámico (aula 1)




Foto 3: Implementación de piso cerámico (aula 2)




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo número de hojas: _____

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello Director Centro Educativo de la OPR 43