







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocaj, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	25/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Nivel 43:

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocaj, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Reparación de pared de aulas (alisado en muro)




Foto 2: Mejoramiento de iluminación de cocina



Foto 3: Instalación de piso cerámico de 33 metros cuadrados




Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina




Foto 6: Mejoramiento de pila


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y adjuntar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOREMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepoclañ, aldea Tacejalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Instalación de reposadera



Foto 2: Instalación de caja de registro




Foto 3: Sustitución de tubería PVC, línea principal, aguas pluviales



Foto 4: Sustitución de llaves de chorro




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Instalación de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepoclañ, aldea Tacajaivé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	25/11/2024

Foto 1: Ampliación de ventanas para mejoramiento de iluminación (cocina)




Foto 2: Implementación de piso cerámico (aula 1)




Foto 3: Implementación de piso cerámico (aula 2)




Foto 4: Aplicación de pintura en puertas (11 aulas)




Foto 5:






Foto 6:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales con el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares: 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 