

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco el Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicoj Barrio Xolvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: vista de en el interior de cocina a remozar con piso y pintura



Foto 2: vista de plancha rural a sustituir completamente



Foto 3:, vista de techo en mal estado con una lamina para parchar filtración de agua e instalación eléctrica únicamente sobre puesto



Foto 4: vista de parte de patio en frente de cocina que necesita remozamiento



Foto 5: vista de pasillo a remozar que conduce a bodega y cocina



Foto 6: vista de puertas en mal estado a remozar con lijado y pintura de las mismas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hedy Mercedes*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

