



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco el Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicoj Barrio Xolvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: vista de en el interior de cocina trabajando con la plancha



Foto 2: vista de plancha trabajando



Foto 3: vista de techo, colocación de laminas nuevas



Foto 4: vista de parte de patio en frente de cocina, trabajando suelo natural cubierto con piedrin con piso de concreto



Foto 5: vista de pasillo trabajando, que conduce a bodega y cocina



Foto 6: vista de puertas pintadas, herrero trabajando

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.T.



[Signature]

Firma y Sello del Director de Gestión Educativa Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco el Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicoj Barrio Xolvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	15/11/2024



Foto7: Colocación de sistema eléctrico, cambio de tablero y filipones, foco, plafoneras debidamente entubada por cable duplex




Foto 8: Colocacion de Filipón