

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Intituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, Aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0055-46	FECHA:	22/11/2024




Foto1: Intalacion de puertas



Foto 2: Intalacion de balcones



Foto 3: Sustitucion de torta de cemento por piso ceramico



Foto 4: Reparación de cumeta



Foto 5: Cambio de mangueras y accesorios de baños



Foto 6: Mantenimiento de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del









Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, Aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0055-46	FECHA:	22/11/2024
 <p><b>Foto 7:</b> Se necesita por lo menos 16 metros de contrapiso de concreto para el patio del frente del instituto para realizar actividades y clases de educación física</p>	 <p><b>Foto 8:</b> Se necesita una plancha grande que se ubique en un lugar donde las personas que llegan a cocinar puedan colaborar</p>		
 <p><b>Foto 9:</b> Es importante que la cocina cuente con repello y/o cernido de muro para tener una cocina adecuada</p>	 <p><b>Foto 10:</b></p>		
 <p><b>Foto 11:</b></p>	 <p><b>Foto 12:</b></p>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para detallar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

