



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquicol, San Francisco El Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0148-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Esto es la vista antes que se diera el deslizamiento ahora se remozará idénticamente.




Foto 2: Muro deslizado por fuertes lluvias soterrando el patio de la escuela



Foto 3: deslizamiento captado en el patio de la escuela




Foto 4: Deslizamiento vista desde la cancha, se reconstruirá el muro de contención con columnas y su losa




Foto 5: vista desde la cancha aquí se reparará el muro de contención el alrigo del muro de contención es de 14 metros por 3.5 metros de ancho, y 4 m. de altura



Foto 6: area liberado vista desde el corredor de la escuela, se construirá las columnas, soleras y losa respectiva, reparando además la losa de la cancha de basquet bol, se reconstruiran columnas y luego se pega block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar fotografías.

 Firma y sello del Presidente de la OPP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

