

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACMIXIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 03 - 0149 - 43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE TECHO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE MODULO DE GRADAS




Foto 3: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS Y SISTEMA HIDRAULICO



Foto 5: REMOZAMIENTO DE COCINA



Foto 6: REMOZAMIENTO CHIMENEA Y MESA DE TRABAJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: _____

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia: *ESTER CATEDAL*
 ALDEA SACMIXIT

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: _____
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRIMARIA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ALDEA SACMIXIT, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO