




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0153-43			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO DE TEJA			
FECHA:	14/11/2024			
				
Foto 1: Cambio de pila de dos lavaderos por lavastrastos.	Foto 2: Cambio de la estufa rural completa, debido al colapso de las dos existentes.			
				
Foto 3: Cambio de piso de granito a piso cerámico antideslizante, en el módulo de la cocina.	Foto 4: Reparación puerta metálica en el módulo de la cocina, referente a cambio de lámina inferior y aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos de aplicación.			
				
Foto 5: Aplicación de pintura latex en muros internos y externos, módulo de cocina.	Foto 6: Cambio de ventana con marco de metal, a ventana metálica abatible con mesa mesa de concreto + azulejo.			

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público