



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXIXIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0154-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2024




Foto7: Sustitución de techo



Foto 8: Mantenimiento de barandas



Foto 9: Balcones ventanas de cocina




Foto 10: Limpieza de fosa septica sanitarios



Foto 11: Muro perimetral de block en la entrada principal al establecimiento



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

