



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXIXIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0154-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Cambio de ventanas en el modulo 1




Foto 2: Gradas de la entrada principal



Foto 3: Mantenimiento de puertas de aulas



Foto 4: Banqueta en la calle principal



Foto 5: Sustitución de Plancha de cocina



Foto 6: Sustitución de pavimentación de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público