



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN/DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0156-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: La pared exterior del modulo 1, 2, 3, 4 y 5 se están pintando y las puertas se pintan y colocación de chapas




Foto 2: Parte trasera del modulo 2 la pintura se esta aplicando



Foto 3: El muro perimetral se esta pintando en la parte frontal interna y los laterales internos, y una parte del exterior del modulo 1 que esta en el area de la parte de atrás.




Foto 4: tres aulas del modulo 3 se estan colocando ventanales y los vidrios asi como en el modulo 2.



Foto 5: Modulo 4 se aplica pintura exterior, cocina pintando en la pared exterior



Foto 6: modulos 2 y tres aplica la pintura en paredes exteriores y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público