











Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOREMENTE

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SIJUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0156-43	FECHA:	15/11/2024
			
<p>Foto 1: La pared exterior del modulo 1, 2, 3, 4 y 5 se pintaron y las puertas pintadas y colocado las chapas</p>	<p>Foto 2: Parte trasera del modulo 2 la pintura esta muy deteriorada y necesita atención</p>		
			
<p>Foto 3: El muro perimetral se aplicó pintura en la parte frontal interna y los laterales internos, y una parte del exterior del modulo 1 que esta en el area de la parte de atrás.</p>	<p>Foto 4: tres aulas del modulo 3 se colocaron ventanales y los vidrios asi como en el modulo 2 se hizo cambio dos vidrios.</p>		
			
<p>Foto 5: Modulo 4 requiere pintura exterior, cocina se pintó en la pared exterior</p>	<p>Foto 6: modulos 2 y tres fueron pintados en paredes exteriores y puertas</p>		
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar el número de hojas.			
 Firma y sello del Presidente de la OMP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	